



Demostración de tratamiento de un río

Las siguientes son tres fotos que se refieren a la depuración de un río en una zona extremadamente contaminada de XXXXXX (Europa Oriental) donde se ha requerido el uso de NEPh E-Line Aguas residuales.



La primera foto muestra al río que como se ve presenta aguas totalmente turbias, con muy mal olor y con abundantes elementos flotantes.

La segunda foto muestra el agua de la muestra apenas extraída del río mientras que la segunda muestra la misma agua tras solo transcurrir cuatro horas.



Es muy importante notar que esta botella ya esclarecida, aunque agitada, vuelve a sedimentarse en pocos minutos y el agua vuelve a ponerse transparente.

